

Universal-Klebeplatte für Plissees (selbstklebend, transparent)

Befestigung von Spannschuhen* auf Glasleisten ohne Bohren! Spannschuhe werden auf die Klebeplatten geschraubt.

(Maximale Plisseegröße 2 m²)

universal glue plate for pleated blinds (self adhesive, transparent)

Assembly of clamping shoes without drilling!

(max. size of the pleated blind 2 m²)




! Anleitung & wichtige Informationen – vor Gebrauch unbedingt lesen !
Important information – please read before use !

Klebehalter halten auf Kunststoffterrassen mit einer Glasleistentiefe von mindestens 13 mm (gewölbte, unebene, sowie raue Flächen verringern die Klebekraft). Bei der Verarbeitung der Klebehalter achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen. (Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften.)

Glue-plates for pleated blinds are useable for plastic window frames with a window bar of 13 mm depth at least (curved, uneven or rough surfaces are reducing the adhesive force). When using the glue plate please make sure that the surfaces are dry and clean. They have to be free from e.g. grease, oil or silicone films, as well as dirt particles. (After using solvents the purified surfaces have to dry for at least 2 hours.)


Glue-plates for pleated blinds are useable for plastic window frames with a window bar of 13 mm depth at least (curved, uneven or rough surfaces are reducing the adhesive force). When using the glue plate please make sure

that the surfaces are dry and clean. They have to be free from e.g. grease, oil or silicone films, as well as dirt particles. (After using solvents the purified surfaces have to dry for at least 2 hours.)



- (1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der Plissee-Klebeplatte anbringen (dabei die Klebefläche möglichst wenig berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern). Fest andrücken, mehrmals drüberreiben.
- (2) Schutzfolie entfernen und die Plissee-Klebeplatte an entsprechender Position auf der Glasleiste mind. 20 Sekunden lang fest andrücken (Öffnung für die Schraubenmutter nach vorne). Ideale Temperatur bei 20°C. Wärme beschleunigt den Klebprozess.

- (1) The enclosed adhesive film has to be take off from the carrier film. Put it on the glue plate (if possible avoid the touch of the sticky side, not to reduce the adhesive force). Press strongly and rub over it several times.
- (2) Remove the protective film and press the glue plate on the marked position on the window bar. 20 seconds at least (hole for the screw-nut must be in the front). Ideal temperature at 20°C. heat accelerates the adhesive process.



- (3) Schraubenmutter in die Klebeplatte einlegen und Spannschuhe* an die Klebeplatte montieren.
- (3) Insert the nut into the glue plate and mount the clamping shoes* on the plate.
- ! Unbedingt darauf achten, dass die Schraube nicht zu fest angezogen wird, da die Klebeplatte sonst beschädigt werden kann !**
 Make absolutely sure that the screw is not tightened too much, because the glue-plate might be damaged !